Počítačová tomografie /
Pokročilé molekulární zobrazování FSN 72800621_88200494 9. března 2015

NALÉHAVÉ – Bezpečnostní upozornění pro zákazníka
Oprava zdravotnického přístroje

Příslušenství zařízení – Pokročilé molekulární zobrazování (UPS)

Selhání baterií UPS

Vážený zákazníku:

ve společnosti Philips chápeme důležitost udržení systémů zobrazování v provozu a správné funkci. Abychom zajistili nejbezpečnější a nejefektivnější klinické prostředí, poskytujeme následující informace.

Zařízení zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) jsou volitelným příslušenstvím od jiného výrobce používaným se snímkovacím zařízením společnosti Philips. Zdroj UPS lze zakoupit od jiného výrobce za překladu, že jej objednáváte prostřednictvím společnosti Philips, nebo jej získáte jinak společně se systémem. Bez ohledu na jejich původ vyžadují zařízení UPS pravidelnou údržbu včetně pravidelné výměny baterií z důvodu konce jejich životnosti.

Společnost Philips si je vědoma selhání zařízení UPS, která vedou k vytečení elektrolytu (kyseliny sírové), přehřívání anebo emisi výparů. Analýza odhalila, že tato selhání jsou nejpravděpodobnější u baterií v zařízeních UPS, které byly používány po uplynutí jejich životnosti – obvykle tři až pět let.

Ačkoli žádná vážná zranění nebyla hlášena, informuje toto bezpečnostní upozornění pro zákazníka o možnosti takovéhoto selhání zařízení UPS a doporučuje Vám realizaci programu údržby v souladu s doporučeními výrobce UPS.

Společnost Philips poskytuje průvodní informace o údržbě, aby Vám pomohla určit potřebu kroků při údržbě.

Pokud budete potřebovat jakékoliv doplňující informace nebo podporu v souvislosti s tímto problémem, kontaktujte nás prosím prosřednictvím bezplatné linky Philips Healthcare 800 193 358.

Omlouváme se za nepříjemnosti, které může tato situace přinést, a věříme, že tyto informace příslušným způsobem vysvětlují všechny oblasti, které by Vás mohly zajímat.

Toto oznámení bylo předáno příslušným regulačním orgánům.

Společnost Philips se omlouvá za všechny komplikace způsobené tímto problémem.

S pozdravem,
Gabriela Koblížková
Quality & Regulatory Manager CEE, V Praze 24. dubna, 2015

Tel: +420 775 444 157
Fax: +420 233 099 401
e-mail: gabriela.koblizkova@philips.com
http: www.philips.cz

VÝSADNÍ A DŮVĚRNÉ
TIŠTĚNÉ KOPIE JSOU NEKONTROLOVANÉ. PŘED POUŽITÍM OVĚŘTE VERZI DOKUMENTU.

Počítačová tomografie /
Pokročilé molekulární zobrazování FSN 72800621_88200494 9. března 2015

NALÉHAVÉ – Bezpečnostní upozornění pro zákazníka
Oprava zdravotnického přístroje

Příslušenství zařízení – Pokročilé molekulární zobrazování (UPS)

Selhání baterií UPS

DOTČENÉ VÝROBKY	Všechny systémy podporované zařízeními UPS.
POPIS PROBLÉMU	Bez preventivní údržby anebo pravidelné výměny baterií mohou zařízení UPS selhat, což vede k vytečení kyseliny z baterie, přehřívání anebo emisi výparů. Všechna zařízení UPS napájená olověnými akumulátory jsou k tomuto problému náchylná. Nebyla hlášena žádná vážná zranění nebo úmrtí v důsledku tohoto problému.
MOŽNÁ NEBEZPEČÍ	Nebezpečí spojená se selháním zařízení UPS zahrnují mimo jiné: • poleptání chemikáliemi, • spáleniny, • podráždění očí, nodu anebo hrdla.
JAK ZJISTIT DOTČENÉ VÝROBKY	Produkty s připojeným příslušenstvím zařízení UPS. Poznámka: Připojená zařízení UPS obsahují velké systémové jednotky a malé podpůrné jednotky pro konzolu.
OPATŘENÍ, KTERÁ MUSÍ PROVÉST ZÁKAZNÍK/UŽIVATEL	Zkontrolujte průvodní materiál a realizujte ve svém zařízení program údržby UPS dle doporučení výrobce UPS. Pokud zaznamenáte neobvyklý zápach, zahřívání nebo uvidíte kapalinu v oblasti UPS, nedotýkejte se UPS ani kapaliny, která je kolem. Dodržujte postupy z pokynů pro potenciálně nebezpečné materiály. Upozorněte všechny osoby poblíž potenciálně nebezpečné situace, mimo jiné včetně – pacientů, personálu a servisních pracovníků. Okamžitě se obraťte na poskytovatele servisních služeb.
OPATŘENÍ PLÁNOVANÁ SPOLEČNOSTÍ PHILIPS	• Poskytnutí tohoto bezpečnostního upozornění pro zákazníka pro všeobecnou referenci • Poskytnutí informačního letáku UPS uvádějícího potřeby údržby a doporučujícího strategii údržby

VÝSADNÍ A DŮVĚRNÉ
TIŠTĚNÉ KOPIE JSOU NEKONTROLOVANÉ. PŘED POUŽITÍM OVĚŘTE VERZI DOKUMENTU.

Počítačová tomografie /
Pokročilé molekulární zobrazování FSN 72800621_88200494 9. března 2015

NALÉHAVÉ – Bezpečnostní upozornění pro zákazníka
Oprava zdravotnického přístroje

Příslušenství zařízení – Pokročilé molekulární zobrazování (UPS)

Selhání baterií UPS

DALŠÍ INFORMACE A PODPORA	Pokud budete potřebovat jakékoliv doplňující informace nebo podporu v souvislosti s tímto problémem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím bezplatné linky Philips Healthcare 800 193 358

VÝSADNÍ A DŮVĚRNÉ
TIŠTĚNÉ KOPIE JSOU NEKONTROLOVANÉ. PŘED POUŽITÍM OVĚŘTE VERZI DOKUMENTU.