ThermoFisher SCIENTIFIC

The world leader
in serving science

4. prosince 2012

UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)

Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc
F200 (Nitrofurantoin), kód výrobku CT0035B, šarže 1194943, 1198341
F300 (Nitrofurantoin), kód výrobku CT0036B, šarže 1191121, 1191122, 1194944, 1198342

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že kartuše těchto šarží výrobku Nitrofurantoin F200 & F300 (disk k testování citlivosti vůči antibiotikům) mohou poskytovat atypické výsledky.

Používání disků této šarže může způsobit nesprávné výsledky vyšetření citlivosti k nitrofurantoinu.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů testů a/nebo vyhledat radu příslušného odborníka.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření v terénu (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.*

S úctou,



Colin Booth
Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products

* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058, oxoid.cz@thermofisher.com