ThermoFisher SCIENTIFIC

The world leader in serving science

17. ledna 2013

UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)

Mueller Hinton Agar with Horse Blood PB5303A
Číslo šarže 1282960

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během interního vyšetřování bylo zjištěno, že výrobek PB5303A šarže 1282960 nepodporuje adekvátně růst *Haemophilus influenzae* NCTC 8468.

Používání výrobků této šarže může vést k hlášení nesprávných výsledků.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů a/nebo vyhledat radu příslušného odborníka.

V souladu s naší politikou jakosti vás tímto o problému informujeme a žádáme o kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid*, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření v terénu (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.*

S úctou,



Colin Booth
Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products

* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058, oxoid.cz@thermofisher.com