


**Urgentní bezpečnostní informace****Výměna****Jezdec kompenzátoru Lambda 6x20 (číslo materiálu: 473704-0000-000)**

Vážený zákazníku,

během našich pravidelných monitorovacích činností výrobků jsme zjistili, že v některých případech jezdec kompenzátoru Lambda 6x20 (číslo materiálu: 473704-0000-000) na vašem mikroskopu nemusí být optimálně nastaveno. Toto může vést k chybnému zobrazení obrazu posloupnosti změny barev na mikroskopu. Pro lékařská použití, která provádějí diagnózu pomocí posloupnosti změny barev, může tato chyba vést k chybné diagnóze (např. dna), nejsou-li provedeny žádné další zkoušky či ověření.

Preventivně bude vaše jezdec kompenzátoru Lambda 6x20 vyměněno. Tato výměna bude pro vás samozřejmě bezplatná. Váš lokální zástupce CARL ZEISS spol. s r.o. s vámi v krátké době sjedná výměnu vašeho jezdece kompenzátoru Lambda 6x20.

Jezdec kompenzátoru Lambda 6x20
(číslo materiálu: 473704-0000-000)



Máte-li nějaké dotazy ohledně výměny Šoupátka kompenzátoru Lambda 6x20, kontaktujte, prosím, svého dealera ZEISS.

Přijměte, prosím, naši omluvu za tuto nepříjemnost.

S úctou,
Carl Zeiss Microscopy GmbH