

15. října 2013

UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)**Oxoid Yersinia Selective Supplement, SR0109E****Číslo šarží 1074714 a 1094775**

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že suplement Oxoid Yersinia Selective Supplement, SR0109E, šarže 1074714 a 1094775 při použití v kombinaci s CM0653 (Yersinia selective agar base) nemusí podporovat růst *Yersinia pseudotuberculosis*.

Používání suplementů těchto šarží by mohlo mít za následek selhání identifikace i hlášení přítomnosti *Yersinia pseudotuberculosis*.

Růst *Yersinia enterocolytica* není ovlivněn a tento mikroorganismus by měl být pomnožen a identifikován za použití těchto šarží.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití těchto šarží výrobku a případně zvážit opakování testů a/nebo odbornou konzultaci.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci případných zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření v terénu (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.*

S úctou,



Colin Booth

Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products

* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058,
oxid.cz@thermofisher.com

Microbiology

Oxoid Ltd.
Wade Road
Basingstoke

Hants
RG24 8PW
UK

+44 (0) 1256 841 144 tel
+44 (0) 1256 814 626 fax

www.thermofisher.com
www.oxid.com