

Naléhavá bezpečnostní upozornění pro terén

Implantabilní infuzní pumpa SynchroMed®

10. června 2013

Vážený zdravotnický pracovníku,

V tomto dopise společnost Medtronic poskytuje důležité bezpečnostní informace a doporučení pro léčbu pacientů v souvislosti s 3 bezpečnostními upozorněními pro terén týkajícími se implantabilní infuzní pumpy SynchroMed®.

FA573 - Plnicí bolus

Bezpečnostní upozornění pro terén týkající se rizika předávkování nebo poddávkování léku během plnicího bolusu (3 strany).

FA574 - Zkratovaný vodič

Bezpečnostní upozornění pro terén týkající se možného zkratování vodičů spojujících baterii s motorem (2 strany).

FA578 - Aktualizace týkající se naplnění kapsy

Bezpečnostní upozornění pro terén týkající se Referenční karty pro doplnění léku pro klinické pracovníky („Clinician Refill Reference Card“), která byla aktualizována a přejmenována na „Rozhodující kroky v postupu doplňování pumpy“ („Critical Actions in the Pump Refill Procedure“) (3 strany).

Prostudujte si prosím všechny příložené dokumenty a v případě jakýchkoli otázek kontaktujte zástupce společnosti Medtronic.

Vážíme si vašeho času a pozornosti věnované těmto důležitým upozorněním a děkujeme vám za to, že nadále chováte důvěru ve společnost Medtronic.

S pozdravem,

Country Manager